

Gemeinde Empfingen

Friedhof Ortsteil Wiesenstetten

Gesamtanlage

Sanierung/Unterhalt/Kleinmaßnahmen

1 – Rodung von alten Heckenblöcken,
Freistellung der Friedhofsmauer

→ Bereits erfolgt

2 – Rückschnitt der Strauchpflanzung
Fällung von abgängigen und
Freistellung von entwicklungsfähigen
Gehölzen

→ bereits erfolgt

3 – Rodung der abgängigen Hecke, Neupflanzung


→ Herbst 2020

4 – Pflanzung von einzelnen Laubbäumen

5 – Wegesanierung im Zuge der Neuanlage



Gesamtanlage



Einzelmaßnahmen Neugestaltung

- 1 – Neuorganisation Containerplatz
- 2 – Erschließungsweg Nord mit Sitzplatz und Urnenstelen, Pflanzung Großbaum → Urnenbaumgräber
- 3 – Mauerdurchbruch mit Wegeanbindung
- 4 – Neugestaltung Platz um Aussegnungshalle und Kriegerdenkmal

Sonstige Maßnahmen:

Bei Umsetzung von Punkt 4, Möglichkeit der Fortführung der Drainage Richtung Grabfeld A

Abstimmung der Belegung bzw. nicht Belegung von Gräbern, Details in der Anordnung

Bereiche Einzelmaßnahmen



1 - /VIII:

Neugestaltung Containerplatz, Vergrößerung der Fläche für Unterbringung Restmülleimer, Streugutkiste, Handwägen,.....
Neues Pflorgetor und Zaunelement mit Anbindung an Aussegnungshalle, Schlosserkonstruktion

Bereiche Einzelmaßnahmen



2 - /V:

Aktivierung des Nordwestbereiches durch Anlage eines Weges, Schaffung eines Rundweges bei Umsetzung von Punkt 3 Sitzplatz mit Urnenstelen, Pflanzung eines Großbaumes - z.B. Linde – für Urnenbaumgräber

Bereiche Einzelmaßnahmen



3 - /VII:

Herstellung des Mauerdurchbruchs, Anbindung des Weges nach Norden (Rundweg)


Bereiche Einzelmaßnahmen



4 - /VI:

Neugestaltung und Aufwertung des Platzes um Aussegnungshalle und Kriegsgräber

Sanierungen



Abschnittsweise Sanierung des Wegenetzes
→ Festlegung der Einfassung und des Belages